Критичен участък "Попина" ркм. 404.500 - ркм. 401.000 Bottleneck "Popina" rkm. 404.500 - rkm. 401.000



EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **404.500** ркм – **401.000** ркм Bottleneck: **404.500** rkm – **401.000** rkm	Дата/Date: **19.05.2026 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Силистра**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Silistra**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **200 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.1 m (21 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.9 m (39 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.6 m (26 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.